

پاسخ رسوی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال ۹۴

زهرا خان بابایی* - دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.
ابراهیم مقیمی - استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
مهران مقصودی - دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.
مجتبی یمانی - استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
سید کاظم علوی پناه - استاد گروه سنجش از دور، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ تائید نهایی: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

چکیده

مشاهدات و تفسیر اشکال رسوی- ژئومورفیک رودخانه‌ها در طول سیلاب‌های شدید و پس از آن، برای درک بهتر مکانیسم واکنش تغییرات رودخانه، اساسی می‌باشد. از جمله پاسخ‌های ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها به سیلاب‌های شدید می‌توان به گسترش کanal، حمل و نقل و رسوب مواد بسیار دانه درشت، تغییرات عرض پهنه‌های فرسایشی و تراکمی، فرسایش ساحلی کanal و ایجاد نهشته‌ها و اشکال رسوی در بستر و حاشیه رودخانه‌ها اشاره کرد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی اشکال رسوی و مورفولوژیک رودخانه‌های کوهستانی بالادست سد ایلام در پاسخ به گسترش کanal، حمل و نقل و رسوب مواد بسیار دانه درشت، تغییرات اتفاق افتاد می‌باشد. برای نیل به این هدف، بازدیدهای میدانی از ۱۰۰ سایت (هم در سطح آبراهه‌های بالادست و هم در رودخانه‌های اصلی منطقه مورد مطالعه) به منظور جمع‌آوری اطلاعات کیفی در فرآیندهای (به عنوان مثال انتقال رسوب، فرسایش ساحلی) که مسئول تغییرات مورفولوژیک است، صورت گرفت. با استفاده از روش توصیفی- تطبیقی، تجزیه و تحلیل رسوبات سیلابی از طریق بررسی خصوصیات کیفی بافت و ساختار نهشته‌های سیلابی انجام شد. انواع مختلفی از نهشته‌ها و رخساره‌های سیلابی به عنوان اثرات مشخصه سیلاب شدید ایلام ثبت و با استفاده از GPS تعیین موقعیت شد. نتایج حاکی از وجود سه نوع نهشته رسوی (پشته قلوه‌سنگی، نهشته طولی شنی قلوه‌سنگی و نهشته جانبی شنی قلوه‌سنگی) و یک نوع از اشکال روساحدی (باریکه قلوه‌سنگی) در آبراهه‌های کوهستانی و چهار نوع نهشته رسوی (نهشته طولی، نهشته مورب، نهشته مرکب جانبی و نهشته دماغه‌ای) و یک نوع از اشکال روساحدی (پشته شنی) در رودخانه‌های اصلی مورد مطالعه بود. همچنین توالی خاص فضایی از اشکال رسوی در امتداد رودخانه‌های کوهستانی پیدا شد، به طوری که ابتدا تشکیلاتی از پشتنه و باریکه قلوه‌سنگی ایجاد شده، سپس این اشکال توسط نهشته‌های طولی و جانبی در بازه‌های پایین تر جایگزین شده بودند.

واژگان کلیدی: رخساره‌های سیلابی، تغییرات مورفولوژیک، سیلاب شدید، سد ایلام،

مقدمه

مطالعات انجام شده در زمینه بلایای طبیعی نشان داده که سیلاب چه از نظر فراوانی و چه از نظر میزان خسارت وارد بیشترین سهم را بر عهده دارد. رودها در هر اندازه و وسعتی ممکن است به علت فرایندهای ژئومورفیک(نه فرایندهای صرفا هیدرواقلیمی) دچار سیلاب‌های غیرمعمول شوند(جاكوب و جردن^۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۰). سیلاب‌های شدید سبب افزایش قدرت آبراهه‌ها، نرخ فرسایش و رسوب گذاری در کanal رودخانه‌ها می‌گردد (رادک^۲، ۲۰۰۰). اثرات ژئومورفولوژیک سیلاب بستگی به اندازه آبراهه، بزرگی و فرکانس واقعه سیلاب (توزيع در زمان) و خواص فیزیکی کanal‌ها، سواحل، و دشت آبرفتی دارد (میلر^۳، ۱۹۹۰). از جمله پاسخ‌های ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها به سیلاب‌های شدید می‌توان به گسترش کanal، حمل و نقل و رسوب مواد بسیار دانه درشت، تغییرات عرض پهنه‌های فرسایشی و تراکمی، فرسایش ساحلی کanal و ایجاد نهشته‌ها و اشکال رسوبی در بستر و حاشیه رودخانه‌ها اشاره کرد. در آبان ماه ۱۳۹۴ به دنبال وقوع بارندگی‌های شدید و ناگهانی، سه سیلاب بزرگ و ویرانگر، با دبی حداقل لحظه‌ای ثبت شده ۲۳۰ مترمکعب در ثانیه (ایستگاه گل گل) از ششم تا هشتم آبان ماه در استان ایلام به وقوع پیوست که طی شواهد و قرائن موجود در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. سیلاب‌های مزبور تغییرات عمده‌ای در مورفولوژی آبراهه‌ها و رودخانه‌های اصلی ایلام را سبب گردید و نهشته‌ها و اشکال رسوبی متنوعی در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها ایجاد نمود. از آنجایی که مطالعات خیلی کمی در این زمینه ارائه شده بنابراین این پژوهش با هدف بررسی پاسخ رسوبی ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی از جنبه ایجاد لندرمراهی سیلابی در بالادست سد ایلام به واقعه سیلاب‌های شدید انجام شد.

در دو دهه گذشته، هنگامی که سیلاب‌های شدید فرایندهای رودخانه‌ای متعدد ایجاد نموده، تعدادی از مطالعات موردی به بررسی پاسخ مورفولوژیک رودخانه‌ها به وقایع سیلابی پرداخته است (به عنوان مثال ویزگا^۴، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۶؛ رادک، ۲۰۰۰؛ کلیمک و همکاران^۵، ۲۰۰۳؛ زیلینسکی^۶، ۲۰۰۳؛ هاور و هابرتسک^۷، ۲۰۰۹؛ بوکاتا^۸، ۲۰۱۰؛ به نقل از لوسی^۹، ۲۰۱۳). مکلین و همکاران^{۱۰} (۱۹۹۲)، مورفولوژی، ویژگی‌های رسوبی و توالی رسوبات سیلابی درشت‌دانه اخیر و هولوسن پایانی را در حوضه آبریز کوچکی به مساحت ۱۲ کیلومترمربع در مناطق مرتفع شمالی انگلستان مورد بررسی قرار دادند. مطالعه نهشته‌های تخته‌سنگ-قلوه‌سنگ، صفحات شنی و باریکه‌های قلوه‌سنگی نشان از ثبت ۲۱ واقعه سیلابی بزرگ بود که به جز یک مورد، باقی وقایع مربوط به قرن هجدهم می‌شد. هاور و هابرتسک^۹، ۲۰۰۹، به بررسی اثرات سیلاب ۲۰۰۲ بر روی دشت سیلابی و مورفولوژی دره استرالیا در رودخانه‌هایی با سنگ بستر آبرفتی پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد که علاوه بر فرسایش ساحلی در بخش‌های پیچان‌رودی، بستر رودخانه به صورت محلی گسترش یافته است. همچنین، تجزیه و تحلیل آماری حاکی از اثرات مورفودینامیک سیلاب ۲۰۰۲ بود که سبب تنوع مورفولوژی دره رودخانه شده، که تا حدی

^۱ - Jakob & Jordan

^۲ - Hradek

^۳ - Miller

^۴ - Wyzga

^۵ - Klimek et al

^۶ - Zielinski

^۷ - Hauer and Habersack

^۸ - Bucala

^۹ - Loczy

^{۱۰} - Macklin et al

به جریان فوق بحرانی در طول سیلاب اشاره داشت. کوچل و همکاران^۱ (۲۰۱۵)، به بررسی پاسخ مورفولوژیک رودخانه‌ای در فلات آپالاچی واقع در شمال مرکزی پنسیلوانی به سیلاب ۲۰۱۱ در ایالت متحده آمریکا پرداختند. نتایج مطالعه نشان از جداسدگی ساحلی بزرگ مقیاس، فرسایش سنگریزه از حاشیه کanal و حمل آن به پایین دست رودخانه، فرسایش دشت سیلابی اصلی و رسوبات، تخریب خاکریزهای انسانی و اتصال مجدد به کanal اصلی داشت. روشنک و همکاران^۲ (۲۰۱۵)، با مطالعه عکس‌های هوایی مربوط به هفت دوره، تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده بر یک رودخانه ماندری به طول ۱۳/۲ کیلومتر واقع در اسلواکی را که ناشی از سیلاب‌های مکرر بود، بررسی نموده و نتیجه گرفتند سیلاب‌های کوچک و مکرر به جای تخریب سیستم رودخانه، منجر به ثبات کanal، فرسایش ساحل مقعر و به شکل‌گیری پلان قوسی پر پیچ و خم در رودخانه می‌گردد. در مقابل، دوره بازگشت کوتاه از سیل‌های شدید منجر به افزایش شدت فرایندهای فرسایش، تغییر از پلان قوسی پر پیچ و خم به کمی شریانی، صاف شدن کanal و شکل‌گیری نهشته‌های شنی می‌شود.

مگیلیگان و همکاران^۳ (۲۰۱۵)، در پژوهشی ارتباط بین پارامترهای جریان و تأثیرات ژئومورفولوژیک سیلاب‌های شدید را بررسی نمودند. نتایج آن‌ها مجموعه‌ای از پاسخ‌های ژئومورفولوژیک را به سیلاب ۲۰۱۱ که در رودخانه ساکستون آمریکا با منشا طوفان‌های گرم‌سیری (مدت زمان کوتاه و قدرت بالا) رخ داده بود ثبت کرد. نتایج آن‌ها نشان داد که اگرچه این سیلاب از نظر بزرگی گسترش آبراهه، کم و محدود بود ولی اثرات ژئومورفیک عمیقی را مانند انتقال و رسوب‌گذاری مواد بسیار دانه‌درشت، فرسایش ساحلی آبراهه و رسوب مواد دانه‌درشت در سراسر دشت‌های سیلابی به‌دبی داشت. رضایی مقدم و اسماعیلی^(۴) در تحقیقی آثار ژئومورفولوژیک سیلاب را در حوضه رئیس‌کلا واقع در البرز شمالی بررسی نموده و نتیجه گرفتند عوامل مربوط به آبراهه رودخانه که نقش مهمی در تغییر یا ایجاد لندرم‌های رودخانه‌ای داشته بیشتر تحت تأثیر لیتوژی و تکتونیک قرار دارد. جهادی طرقی (۱۳۸۷) نیز علل و آثار سیلاب‌های شدید را در رودخانه مادرسو در سال‌های ۸۰ و ۸۱ بررسی نمود. نتایج این پژوهش نشان داد عوامل ژئومورفولوژیک بیشترین نقش را در تشید بزرگی این سیلاب‌ها، شکل‌گیری جریان‌های ویژه با دبی مخلوط در برخی قسمت‌های حوضه و در نتیجه وقوع تغییرات ژئومورفیک شدید در حوضه و چشم انداز آبرفتی داشته است. همان‌طور که اشاره شد این پژوهش با هدف بررسی پاسخ رسوبی- ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام از جنبه ایجاد اشکال و لندرم‌های رودخانه‌ای در محدوده بالادست سد ایلام به واقعه سیلاب شدید سال ۹۴ انجام گرفت.


منطقه مورد مطالعه

تحقیق حاضر در حوضه آبخیز سد ایلام در موقعیت جغرافیایی بین "۳۶°۱۶'۳۶" تا "۳۶°۳۸'۳۲" طول شرقی و "۳۳°۲۳'۲۷" تا "۳۳°۳۸'۵۴" عرض شمالی واقع در شمال شرق شهرستان ایلام با مساحت ۴۷۵ کیلومتر مربع قرار دارد. این حوضه آبخیز، بین حوضه‌های ایلام، شیروان چرداول، دره‌شهر و چنگوله واقع شده است. سه رودخانه مهم در این حوضه، گل‌گل، چاویز و اما می‌باشد که در بالادست سد ایلام واقع شده و مورد بررسی قرار گرفتند(شکل ۱). سنگ‌های موجود در سطح حوضه موربد بررسی متعلق به دوران‌های دوم و سوم زمین‌شناسی بوده و رسوبات جدید نیز به صورت پراکنده در سطح حوضه مشاهده می‌شود. اقلیم منطقه معتدل نیمه‌مرطوب است و میانگین بارش منطقه ۵۵۷ میلی‌متر است. شیب متوسط حوضه ۳۰ درصد است و انواع فرسایش‌ها از جمله سطحی، شیاری، آبراهه‌ای و خندقی در حوضه مشاهده می‌گردد.

^۱ - Kochel et al

^۲ - Rusnak et al

^۳ - Magilligan et al



شکل ۱: موقعیت منطقه و سایت‌های مورد مطالعه

مواد و روش‌ها

این پژوهش در چند مرحله انجام گرفته است:

استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای: این بخش شامل تمام منابع نوشتاری از قبیل کتاب‌ها، مقالات فارسی و انگلیسی و پایان‌نامه‌ها می‌شود که طی مراحل مختلف تحقیق استفاده شده است.

استفاده از داده‌های تصویری: در این مرحله از نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی مربوط به منطقه، همچنین تصاویر Google Earth و نرم‌افزارهای Arc GIS و Excell استفاده شد.

استفاده از داده‌های آماری: داده‌هایی از جمله شرایط محیطی منطقه، آمار و ارقام مربوط به ایستگاه‌های هیدرومتری و باران‌سنجی که از آب منطقه‌ای استان ایلام تهیه و برای رسم هیدروگراف سیلاب و باروگراف بارش متناظر آن استفاده شد.

گردآوری داده‌های میدانی : روش کار در این مرحله شامل مشاهده مستقیم آبراهه‌ها، رودخانه‌ها، سواحل و اشکال رسویی ایجاد شده از سیلاب در هر کدام از نواحی ذکر شده می‌باشد. بخش عمدۀ این داده‌ها با استفاده از ابزار GPS تعیین موقعیت و ثبت اشکال رسویی با دوربین عکاسی توسط محقق انجام گرفت.



شکل ۲: گردآوری داده‌های میدانی توسط محققان

روش کار

۱۰۰ سایت در آبراهه‌ها و رودخانه‌های بالادست حوضه سد ایلام مورد مطالعه قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش توصیفی - تطبیقی می‌باشد، به گونه‌ای که ابتدا به کمک بازدیدهای میدانی و مشاهدات بعد از سیلاب، همچنین با استفاده از (جداول ۱ و ۲ زلینسکی، ۲۰۰۳)، لندرم‌های سیلابی در سایت‌های مختلف آبراهه و رودخانه شناسایی گشته، سپس به توصیف و تحلیل آن‌ها پرداخته شد (شکل ۲). شکل، محل، ابعاد و نهشتۀ‌هایی از اشکال رسوبی بزرگ ثبت شد. سپس یافته‌های به‌دست آمده در زمینه موردنظر با مطالعات دیگران مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته و به تفکیک در ناحیه کanal و ناحیه روساحلی، اشکال رسوبی یافت شده معرفی شدند. اشکال رسوبی کوچکتر (مانند ریزموچوها) مورد بررسی قرار نگرفت، به این دلیل که شکل‌گیری آن‌ها با شرایط هیدرودینامیکی محلی کنترل می‌شده، و علاوه بر این، آن‌ها در رودخانه‌های دانه درشت کاملاً نادر بودند. مناطق نمونه‌برداری به دو گروه آبراهه‌ها و رودخانه‌ها تقسیم شدند. این تقسیم‌بندی لازم بود چرا که ویژگی‌های کمی و کیفی اشکال رسوبی در این دو سیستم متفاوت بود.

جدول ۱: ویژگی‌های اشکال رسوبی در آبراهه‌های کوهستانی (طول، عرض، ارتفاع) (اقتباس از زلینسکی، ۲۰۰۳)

مکان	فرم	شكل و مقیاس	موقعیت	مورفلوژی سطحی	ازدایه دانه	رخساره نیزه‌سنجی	عامل رسوب‌گذاری	اطهارات شاخه‌ی سیلاب شدید
ناحیه کانال آبراهه کوهستانی	پیشنهادی	شکل ۵<1<20m در بیش کمتر 3<w<12m H<1m	دریخشنده‌ای از زمینه	قطع محدب	فلوکس‌گ بیرون زمینه با بافت نخربی	فلوکس‌گ های عظیم	کامش یافته جریان در طبل اوج سیلاب	در بخش بالای دره‌ها بصورت فرم فراوان موجود است.
ناحیه کانال آبراهه کوهستانی	نهایت طولی	کشیده 10<1<20m 3<w<5m H<0.4m	پیشنهادی کانال، معمول از زمینه	قطع هموار	مشخص، لایه نازک	شیخه سکه از زمینه	کامش یافته جریان در طبل از خربی، ورقه‌های سیلاب اولیه رخدانکردن فرم فعال فراوان در طبل سیلاب‌های بزرگ می‌باشد.	در باره‌های میانی و پایین رودخانه موجود است، به نهشتۀ کانالی تکامل می‌پاید.
ناحیه روساحلی آبراهه کوهستانی	نهایت جانبی	کشیده 10<1<20m 4<w<8m 0.5<h<0.7m	پیشنهادی کانال با فرس ب خمیدگی که، تزدیک به زمینه	قطع محدب	زمینه، شیخه سکه به زمینه در شیخه سکه به زمینه دست	در کانال با سمت پایین دست رودخانه به شیخه ماده	شیخه سکه به زمینه از فرم‌های فراوان است.	در باره‌های جنوبی از جریان‌های ناتنیه تزدیک ساحل با گرسی از فرم‌های فراوان است.
ناحیه روساحلی آبراهه کوهستانی	باریکه قلوه سنگی	کشیده 1<25m 2<w<3m H<1.2m	تراس و کانال، در بازه‌های مستقیم و در بیچ ها	قطع عرضی	فلوکس‌گ بیرون زمینه با بافت نخربی	بلوطر مشخص	فلوکس‌گ های بزرگ با ساحل + جریان‌های ناتنیه اطراف درختان	رشد به دلیل گردانی زیاد از فرم‌های فراوان است.

جدول ۲: ویژگی‌های اشکال رسویی در رودخانه‌های کوهستانی (طول، عرض، ارتفاع) (اقتباس از زلینسکی، ۲۰۰۳)


یافته‌ها و پژوهش

۱- بررسی ویژگی‌های هیدرولوژیک واقعه سیلاب


در جهت نیل به اهداف پژوهش و تعیین پاسخ ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی بالادست سد ایلام به سیلاب‌های شدید، نمودارهای هیدروگراف واقعه سیلاب شدید و باروگراف بارش متناظر آن به صورت ذیل ترسیم و مورد بررسی قرار گفت.

این سیلاب از ساعت ۹ صبح مورخه ششم آبان ماه شروع و تا ساعت ۹ صبح روز هشتم آبان ماه ادامه داشت. در طول این سیلاب، در زیرخوضه گل‌گل سه دبی پیک به ترتیب ۹۸، ۲۳۰ و ۱۳۴ مترمکعب بر ثانیه ثبت شد، ولی در

زیرحوضه‌های چاویز و اما تنها یک دبی پیک (به ترتیب ۱۴۰ و ۵۸ مترمکعب بر ثانیه) ثبت شده است که دلیل این امر به گفته کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام تخریب ایستگاه هیدرومتری در این رودخانه‌ها در اثر سیلاب شدید هفتم آبان‌ماه گزارش شده است. به‌همین خاطر فقط هیدروگراف این سیلاب در رودخانه گل ترسیم گردید (شکل ۳). همچنین باروگراف بارش متناظر این واقعه سیلاب در طول سه روز در شکل (۴) نشان داده شده است که در سه بازه زمانی از ۳۰:۵ تا ساعت ۱۰ صبح روز ششم، ۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ روز هفتم و ساعت ۲۴ تا ۱:۳۰ روز هشتم آبان‌ماه سال ۹۴ رخ داده است.



شکل ۳: نمودار هیدروگراف سیلاب در تاریخ ۶، ۷ و ۸ آبان‌ماه در زیرحوضه گل گل



شکل ۴: نمودار باروگراف سیلاب در تاریخ ۶، ۷ و ۸ آبان‌ماه

۲- اشکال رسوبی و فرآیندهای موجود در آبراهه‌های کوهستانی:

۱- ناحیه کanal^۱

بسیاری از اثرات رسوبات در آبراهه‌های کوهستانی در داخل کanal متمرکز شده است که عبارتند از:

^۱ - channel zone

پشته قلوه سنگی^۱ فراوان ترین نوع نهشته در بازه‌های بالادست آبراهه بود. کاهش شیب و سرعت جریان در مناطق گسترش کanal، منجر به تشکیل پشته قلوه سنگی می‌گردد. (شکل ۵). نهشته‌هایی از مواد دانه درشت در اوج سیلاب در مناطقی با توان جریان پایین‌تر بین مسیرهای جریان اصلی قرار می‌گیرد. در طول کاهش سرعت سیلاب، پشته‌های قلوه سنگی ایجاد شده کanal را به شاخه‌های متعدد تقسیم کرده بود. نهشته‌های مشابهی نیز در پایین دست رانش زمین در نزدیکی کanal مشاهده شد. واریزه‌های درشت دانه از زمین لغزش‌ها، نقل و انتقالات رودخانه‌ای در مسافت‌های کوتاه هستند که به صورت پشته‌هایی نهشته شده‌اند (asmitt^۲). با این حال، این نهشته‌ها از اشکال کناری هستند (در ارتباط با ساحل کanal)، در حالی که پشته قلوه سنگی همیشه در بخش مرکزی از کanal‌های سیلابی واقع شده است.

نهشته طولی شنی قلوه سنگی^۳ در بازه‌های پایین‌تر آبراهه قرار داشتند. این اشکال که در بستر کanal واقع بودند به طور مشخصی کشیده می‌باشند. این نهشته‌ها با رشد متواالی رسوبات به صفحات شنی و قلوه سنگی هموار که به ساحل کanal متصلند تکامل می‌یابند.

نهشته جانبی شنی قلوه سنگی^۴ در بازه‌هایی با کمی خمیدگی از کanal‌های آبراهه (شکل ۶) تشکیل شده بود. نهشته‌ها به طور متناوب، نزدیک به هر دو ساحل ایجاد شده‌اند. میانگین اندازه دانه از مواد سطحی اغلب در پایین دست آبراهه کاهش یافته است. گاهی اوقات، شن ماسه‌ای در قسمت‌های انتهایی آن یافت شد.



شکل ۵: پشته قلوه سنگی در مصب آبراهه چاویز به رودخانه اصلی (منبع: نگارندگان)

^۱ - boulder mound

^۲ - Schmidt

^۳ - Gravel–boulder longitudinal bar

^۴ - Gravel–boulder side bar



شکل ۶: نھشته‌های جانبی ایجاد شده در آبراهه گل گل با خمیدگی کم (منبع: نگارندگان)

۲-۲ - ناحیه رو ساحلی^۱

باریکه قلوه‌سنگی^۲ شامل پشت‌های از مواد دانه درشت بود که بلا فاصله بالاتر از تاج ساحل در منطقه‌ای با شیب بالا در زمان اوج سیلان تشکیل شده بود. باریکه حاوی انواع زیادی قلوه‌سنگ بود (شکل ۷). باریکه قلوه‌سنگی می‌تواند به عنوان اشکال رسوی نشان‌گر پدیده سیلانی شدید در محیط‌های کوهستانی محسوب شود.



شکل ۷: باریکه قلوه‌سنگی در آبراهه گل گل (منبع: نگارندگان)


^۱ - Overbank zone

^۲ - boulder berm

۳- اشکال رسوبی و فرآیندهای ایجاد شده از رودخانه‌های اصلی

۳-۱- ناحیه کanal:

نهشته طولی در بخش مرکزی از کanal رودخانه شکل گرفته بود. پلان قوسی آن‌ها کشیده، بیضی و یا لوزی شکل است (شکل ۸). این نهشته‌ها هم به صورت واحد و هم به صورت مرکب یافت شدند. نهشته مرکب^۱ شامل قلوه‌سنگ‌های متعلق به گروهی از اشکال بزرگ بوده، در حالی که فرم‌های کوچک از نوع واحد شامل مواد کوچک (سنگ‌ریزه) می‌باشند. نهشته‌های طولی واحد کم و هموار می‌باشند. روکش‌هایی از شن و ماسه محلی در قسمت‌های انتهایی و میانی آن‌ها یافت شد که نشان می‌دهد در مرحله انتهایی سیلاب نهشته شده‌اند. بدون شک، نهشته‌های طولی نقش مهمی در روند انشعابی شدن رودخانه بازی می‌کنند. آن‌ها پیوسته در نوسان بوده و بزرگ می‌شوند، و ترکیب نهشته‌ها منجر به رشد کanal جدید می‌گردد. نهشته‌های مرکب احتمالاً از اشکال واحد، در مراحل پایانی سیلاب توسعه یافته‌اند. واضح است که نهشته طولی نشان دهنده مشخصه‌ترین اشکال بزرگ رسوبی بسیاری از رودخانه‌ها با بستر شنی انشعابی می‌باشد.




شکل ۸: نهشته طولی واحد که جریان را به دو کanal برابر تقسیم کرده است (منبع: نگارندگان)

نهشته مورب^۲ فراوان‌ترین و مشخص‌ترین اشکال بزرگ از گروه نهشته‌های جانبی می‌باشد. نهشته مورب عموماً در بازه‌هایی از کanal رودخانه یافت شد که با خمیدگی کم مشخص شده بودند. آن‌ها متناوباً نزدیک به هر دو ساحل کanal، بالاً‌فاصله پایین دست خمیدگی‌های ملایم وجود دارند (شکل ۹). نمونه‌های زیادی از این نهشته در پیچ‌های تندر رودخانه گل‌گل مشاهده شد (شکل ۱۰).

^۱ - Compound bar

^۲ - diagonal bar



شکل ۹: طرح اولیه رودخانه سینوسی با نهشتہ مورب (منبع: زلینسکی، ۲۰۰۳)




شکل ۱۰: نهشتہ مورب در رودخانه گل‌گل (منبع: نگارندگان)

نهشتہ مرکب جانبی^۱ نوع دوم از نهشتہ متمایز در گروه اشکال بزرگ جانبی است. این نهشتہ بزرگ مقیاس در مناطق گسترش کanal وجود داشت. این نوع نهشتہ در رودخانه‌هایی که متمایل به منشعب شدن دارند مورد توجه قرار گرفته‌اند. چنین وضعیتی (تقسیم‌بندی به چند شاخه) در بخش‌های پایین‌تر رودخانه‌های مورد مطالعه موجود بود.

^۱ - Side compound bar


نهشته دماغه‌ای^۱ از اشکال جانبی دیگر می‌باشد. این نهشته از دیگر نهشته‌های جانبی به‌سبب موقعیت در رودخانه، مورفولوژی و حالت انباشت متمایز می‌شود. نهشته دماغه‌ای در پیچ‌های تندر ایجاد شده بود (شکل ۱۱).



شکل ۱۱: نهشته دماغه‌ای در یک پیچ تندر از رودخانه چاویز(منبع: نگارندگان)

۳-۲- ناحیه روساحلی

پشته شنی^۲ در پایین‌ترین تراس، نزدیک به ساحل کanal تشکیل شده بود. گاهی اوقات تشکیل آن ناشی از افزایش مجموعه‌ای از ساقه درختان در حال رشد در امتداد کanal رودخانه است. فراوان‌ترین و توسعه یافته‌ترین این نوع نهشته در قسمت‌های مشاهده شد که مسیر رودخانه بسیار سینوسی شده بود(شکل ۱۲). در مقایسه با باریکه قلوه‌سنگی در آبراهه‌های کوهستانی، پشته‌های شنی در مجاورت کanal‌های رودخانه کمتر و حاوی رسوبات کوچک‌تری (شن) بودند.




شکل ۱۲: پشته شنی در مجاورت ساحل رودخانه(منبع: نگارندگان)

^۱ - Point bar

^۲ - Gravel levee

در شکل(۱۳) نقشه توزیع اشکال رسوی رودخانه در سرشاخه‌ها و رودخانه‌های اصلی تهیه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود ابتدا در سرشاخه‌ها تشکیلاتی از پشتہ و باریکه قلوه‌سنگی ایجاد شده سپس این اشکال توسط نهشته‌های طولی و نهشته‌های جانبی در بازه‌های پایین‌تر جایگزین شده‌اند. بدیهی است که هرچه به سمت پایین دست رودخانه می‌آییم اندازه تشکیل دهنده اشکال رسوی از قلوه‌سنگ به شن و در نهایت به ماسه کاهش می‌یابد.



شکل ۱۳: نقشه توزیع اشکال رودخانه‌ای در سطح حوضه مورد مطالعه

۴- سنگ‌شناسی رسوبات

۴-۱- رخساره‌های سنگی در آبراهه‌های کوهستانی

از ویژگی‌های اساسی آبراهه این است که که نوع رخساره‌های سنگی آن به قدری ضعیف است که وابسته به شکل منبع رسوی می‌باشد. به طور کلی، ویژگی‌های این رسوبات شامل اندازه دانه درشت، بسترها عدسی شکل و ساختار توده‌ای مورب می‌باشد(شکل ۱۴). این مطالعه نشان داد که این‌ها همه بسترها قلوه‌سنگی - سنی ضخیم‌تر از یک متر می‌باشند. تخته‌سنگ‌های بزرگ با آثار سایش به صورت غیرقابل انکاری ثابت می‌کند حمل و نقل شدید مواد تخته‌سنگ به اندازه جریان سیل آسا بستگی دارد.

۴-۲- رخساره‌های سنگی در رودخانه‌های کوهستانی

تمامی نهشته‌های طولی مشتق شده از رودخانه‌های اصلی مطالعه نشان دهنده یک مجموعه از رخساره‌های سنگی می‌باشد. بستر شنی تخته‌سنگی تخریبی با ساختار توده‌ای فراوان‌ترین رخساره مشتق شده از نهشته‌ها می‌باشد. در بسترها توده‌ای دانه‌ها معمولاً به خوبی روی هم قرار گرفته و ساختار مورب دارند. بسترها شنی با طبقه ماسه‌ای به صورت افقی پوشیده شده بودند که در ارتباط با مرحله پایانی سیلاب می‌باشد. رخساره‌های سنگی در نهشته‌های مرکب جانبی به‌وضوح از نهشته‌هایی که در بالا ذکر شد متفاوت بودند. هر نهشته شامل چند بستر شنی- تخته‌سنگی با ویژگی طبقه بندی مورب

بزرگ مقیاس بود. میانگین ضخامت بسترها نواری دانه درشت ۱ تا $1/5$ متر بود. بنابراین، این مقدار می‌تواند به عنوان میانگین نسبت رسوب‌گذاری در سیالاب‌های بزرگ از رخساره کanal در مناطق با رسوب‌گذاری مطلوب ارزیابی شود.



شکل ۱۴: تخته‌سنگ‌های بزرگ با ساختار مورب (منبع: نگارندگان)

نتیجه‌گیری

این مطالعه با هدف شناسایی اشکال رسوبی و مورفولوژیک رودخانه‌های کوهستانی بالادست سد ایلام در پاسخ به سیالاب شدید سال ۱۳۹۴ استان ایلام انجام گرفت. برای دستیابی به این هدف، بازدیدهای میدانی از ۱۰۰ سایت در سطح آبراهه‌ها و رودخانه‌های بالادست سد ایلام به منظور جمع‌آوری اطلاعات کیفی در فرآیندها که مسؤول تغییرات مورفولوژیک است، صورت گرفت. با استفاده از روش توصیفی- تطبیقی، تجزیه و تحلیل رسوبات سیالابی از طریق بررسی خصوصیات کیفی بافت و ساختار نهشته‌های سیالابی انجام شد. نتایج نشان داد در بالادست رودخانه‌ها، تنها فرسایش صورت گرفته در حالی که فرآیندهای رسوبی در پایین‌دست رودخانه انجام شده است. توالی فضایی نسبتاً منظمی از فرآیندها و اشکال رسوبی در امتداد رودخانه‌های کوهستانی وجود داشت. به‌گونه‌ای که ابتدا تشکیلاتی از پشته قلوه‌سنگی و باریکه قلوه‌سنگی ایجاد شده، سپس این اشکال توسط نهشته‌های طولی و نهشته‌های جانبی در بازه‌های پایین‌تر جایگزین شده بودند. این با نظر زلینسکی (۲۰۰۳) مطابقت دارد که معتقد بود انرژی جریان (که اصولاً توسط شب کanal تعیین می‌شود) عامل اصلی کنترل کننده این جانشینی است. یک پدیده مشخص در رودخانه‌های اصلی و آبراهه‌ها وجود داشت، به‌گونه‌ای که منطقه افزایش رسوب همواره به دنبال منطقه فرسایشی قرار داشت. علاوه بر این، نسبت رسوب رودخانه مناسب با شدت فرسایش بالادست رودخانه بود. بافت و ساختار آبرفت رودخانه‌های کوهستانی رابطه بسیار ضعیفی با نوع شکل منبع رسوبی نشان می‌داد. به‌طور کلی نهشته‌ها با ویژگی‌های اندازه دانه درشت (بسته قلوه سنگی غالب بر بستر سنی) مشاهده شدند. بافت تخریبی، بسترها عدسی شکل و ساختار مورب وجود داشتند. تمامی بسترها شنی تخته‌سنگی ضخیم‌تر از یک متر را می‌توان به عنوان نهشته‌های به دست آمده از جاری شدن سیالاب شدید محسوب نمود. توالی منظمی از غلبه یک نوع نهشته در سایت‌های مورد مطالعه مشاهده نشد. نوع نهشته بستگی به مورفولوژی کanal‌های محلی داشت. از سوی دیگر، مورفولوژی کanal نیز به‌طور عمده توسط فعالیت‌های انسانی در بلندمدت (کاشت نهال، احداث جاده‌ها، ساخت و ساز) کنترل می‌شد. به‌طور کلی در بازه‌های مستقیم رودخانه، نهشته‌های طولی، در بازه‌هایی با خمیدگی کم، نهشته‌های مورب و در

بازهایی با خمیدگی زیاد و تندرسته‌های دماغه‌ای تشکیل شده بود. فراوان ترین نوع نهشته رودخانه‌های اصلی توسط یک طیف رخساره سنگی نشان داده شد. این مطابق با نظر بریرلی^۱ (۱۹۹۱) است. او ادعا کرد که به لحاظ کیفی، رخساره‌های سنگی وابسته به نوع فرم منبع نیستند، بلکه به شدت به شرایط هیدرودینامیکی محلی مربوط می‌شود. رایج‌ترین رخساره سنگی به صورت تخته‌سنگ‌ها و شن‌های تخریبی با ساختار مورب بود که در بسترهای ورقه‌ای مانند مرتب شده بودند.

منابع

- جهادی طرقی، مهندز. (۱۳۸۷). علل و آثار ژئومورفیک سیلاب‌های شدید(کاتاستروفیک) رودخانه مادرسو (سال های ۸۰ و ۸۱). دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
- رضایی مقدم، محمدحسین؛ اسماعیلی، رضا. (۱۳۸۳). بررسی آثار ژئومورفولوژیکی سیلاب در حوضه رئیس‌کلا : البرز شمالی. *فصلنامه مدرس علوم انسانی دوره نهم*. شماره چهارم. صص ۱-۱۸.
- شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام، داده‌های هیدرومتری مربوط به حوضه مورد مطالعه.
- Brierley, G.J., 1991. *Floodplain sedimentology of the Squamish River, B.C.: relevance of element analysis*. *Sedimentology* 38, 735–750.
- Hauer, C., Habersack, H. 2009. *Morphodynamics of a 1000-year flood in the Kamp River, Austria, and impacts on floodplain*. *Earth Surf. Process. Landforms* 34, 654–682.
- Hradek, M. (2000). *Geomorphic effects of the July 1997 flood in the North Moravia and Silesia (Czech Republic)*). *Geography magazine* 52(4):303–32.
- Jakob, M., Jordan, P., 2001. *Design flood stimates in mountain streams: The need for a geomorphic approach*. *Can. J. Civ. Eng.* 28, 425–439
- Loczy, D. 2013. *Geomorphological Impacts of Extreme Weather, Case Studies from Central and Eastern Europe*. Springer Geography. University of Pecs, Pecs, Hungary.
- Kochel, R.C., Hayes, B.R., Muhlbauer, J., Hancock, Z., Rockwell, D. 2015. *Geomorphic response to catastrophic flooding in north-central Pennsylvania from Tropical Storm Lee (September 2011): Intersection of fluvial disequilibrium and the legacy of logging*. *Geosphere*, published online on 23 December 2015 as doi:10.1130/GES01180.1.
- Macklin MG, Rumsby BT, Heap MT. 1992. *Flood alluviation and entrenchment: Holocene valley-floor development and transformation in the British uplands*. *Geological Society of America Bulletin* 104: 631–643.
- Magilligan, F.J., Buraas, E.M., Renshaw, C.E., 2015. *The efficacy of stream power and flow duration on geomorphic responses to catastrophic flooding*. *Geomorphology* 228, 175–188.
- Miller AJ (1990) *Flood hydrology and geomorphic effectiveness in the central Appalachians*. *Earth Surf Process Landforms* 15(2):119–134
- Rusnák, M., Lehotský, M., Sládek, J. 2015. *Geomorphic adjustment of a gravel bed meandering river as response to contemporary floods and management issues (The Ondava River, Eastern Slovakia)*. *Mobility & river managment*. A4, 1-3
- Schmidt, J.C., 1990. *Recirculating flow and sedimentation in the Colorado River in Grand Canyon, Arizona*. *J. Geol.* 98, 709–724.
- Zielinski, T., 2003. *Catastrophic flood effects in alpine/foothill fluvial system (a case study from the Sudetes Mts, SW Poland)*. *Geomorphology* 54 , 293–306

^۱ - Brierley